

TENSION CONTROL SYSTEM

= Spannungsmessgerät für
Spanngeräte

- + FIG-zertifiziert
- + Vermeidet Über- oder Unterspannung des Spanngeräts
- + Immer die gleiche Spannung einstellen
- + Pro SPIETH-Spanngerät wird ein TCS benötigt
- + für Stufenbarren, Ringe, Reck

